

■通讯员 邢志琼 任瑞俊 报道

热连轧厂创新周安全日活动

本报讯 热连轧厂以深化安全工作“三项原则”为指针,以“0123”安全管控模式为主线,因地制宜拓展安全管控思路,创新周安全日活动,力求“标本兼治”,夯实全员安全基础。

该厂完善了《热连轧厂周安全日活动管理实施细则》,重申了安全日活动必须每周组织一次,围绕议题全员发言,发言实事求是,主要阐述自己对安全认识的“短板”以及日常行为的“麻痹点”;外协人员周安全日活动与职工同步进行,责任主体是使用外协的作业区、班组;实行领导干部参加周安全日活动制度,厂领导每月至少参加两次班组安全日活动,作业区主管每周至少参加两个班组的周安全日活动;主持人由原来固定的班组长改为全员轮值。

该厂要求专业科室和班组分不同类型的安全主题进行活动,避免“一言堂”、“念文件”、“读报纸”空洞无物无实质内容。部分作业区还增设了投影设备,便于全员观看图文并茂的安全影像资料,抛弃了传统的枯燥、呆板开会模式。每次周安全日活动,作业

区将指导班组务实开展周安全日活动,给班组提供资料,明确活动内容主题,内容以现场实际为主,如开展危险辨识、标准修订讨论、岗位练兵、应急演练、应知应会学习考试等。各科室、作业区周安全日活动将使用专用记录本,并指定记录人现场记录。

该厂“耳目一新”的周安全日,增加了趣味性、实效性,提升了全员安全意识,推动了该厂本质化安全管理水平的提升。

峨口铁矿球团系统冷却水塔用于降低链一回一环系统生产用水水温,该矿利用球团系统年检时机,对该设施进行整体更换,新冷却水塔投入使用后,将大大提高球团系统循环水的冷却效率,促进球团系统设备稳定运行。图为检修人员正在安装外围构件。 赵冬梅 摄

抢 修 记

■通讯员 李章军 赵煜

8月3日凌晨约4点钟,不锈钢厂宽幅区2号热线机组正在组织生产6毫米厚的特殊钢种。这时,产品质量检验工突然发现带钢下表面有间断性的划伤。

与此同时,电气自动化部2号热线电气室内的值班电工常江,对突如其来的产品缺陷警觉起来,紧盯着电脑上的机组运行画面中电机控制参数,他发现炉区入口的密封辊电机总是在频繁地报出故障信息,他又通过查看电机的转矩参数,分析是电机有了问题。他马上叫上工友苏琳,一块上了2号热线炉区。

炉区是一个现场环境与设




备结构复杂的部位,集高温、煤气等危险源于一体。而这个密封辊电机,恰好就在炉子的入口处附近,周围的温度烤人。这里还是一个没有检修平台的方,苏琳马上搬来人字梯。两人在确认停电、停车后,经过一番排查,果然验证了刚才的判断,是由于电机缺相短路,造成了故障,急需马上更换电机。

时间就是效益,常江立即拆故障电机,苏琳去取来新电机。时间在一分一秒地过去。他们顾不上休息,全身心地投入到更换电机的拆线、接线、安装工作中,一颗颗豆大的汗珠从他们脸上滚落,身上大汗淋漓,工装早已被汗水浸透。

当最后一颗螺丝拧好后,送电、测试、运行……一气呵成。机组恢复了正常运行,带钢表面间断性划伤也随着故障的处理而消除。

常江和苏琳一个班虽然很



防患于未然,出自《周易》。意指,在祸患发生之前就提前预知,加以预防。

在生活中,需要我们做到防患于未然。比如,出门之前,我们会先看一看天气预报,看看有没有雨,好决定需不需要带伞,这叫防患于未然。我们每年都会进行一次体检,好提前预知我们的身体状况,这也叫防患于未然。

在工作中,需要我们做到防患于未然。在设备发生故障、人员受到伤害之前就把隐患找出来,并进行控制及处理,以避免出现更大更严重的损失。那么,怎样才能做到这样呢?结合工作实

际,笔者认为,首先,必须要有过硬的专业素养及能力,必须对所辖设备了如指掌,对各种隐患了然于心,方可做到防患于未然。医生之所以会看病,能够找出病灶并加以治疗,是因为他是医生,他经过专业的训练与学习。所谓闻道有先后,术业有专攻。说的就是这样,要做到这一点,就得不断地加强学习。千里之行,始于足下。只有不断地提高自身的能力,方可做到防患于未然。其次,要做到眼观六路,耳听八方,就是要在工作中,有认真负责的态度,把设备安全当成自身的安全,要像照顾自己一样,照顾我们的设备。在巡检中,按照

所规定的巡检路线,一步一个脚印地把设备都观察仔细,不放过一丝一毫,不但眼睛要看,耳朵也要听,听哪里声音不对劲,这样才可以不错过任何一个可能的危险隐患,做到防患于未然。

我国每年发生的大大小小的生产事故中其中很大一部分,都是在日常工作中的漏检漏查导致的隐患,如果我们能做到防患于未然,可能就不会有那么多的事故发生,可能就不会有那么多的人员伤亡,也不会有更多的悲剧了。

防患于未然,从我做起,从大家做起。

隐患防于未然

■ 武丹

■通讯员 白旭峰 报道

本报讯 汛期,复合材料厂要求各单位每天将防汛防汛检查情况及整改情况进行拍照,上传到厂生产技术微信群进行汇报,确保防汛抗洪信息畅通。

汛期安全检查工作是保障安全生产的必要手段之一。进入汛期以后,复合材料厂结合雨季安全生产预案,一方面针对作业现场组织、输变电设施、工业建筑、生活后勤展开专业检查,一方面要求各单位开展雨前、雨中、雨后自查及隐患整改活动。检查过程中,该厂要求检查人员通过手机对检查部位的情况随手进行拍照,并对照片进行简单解释说明,包括拍照点的状况、存在隐患及隐患整改情况。“随手拍”防汛查隐患活动开展以来,每天该厂的生产技术微信群都有不同的检查地点情况反馈。有汇报屋顶漏雨的内容,有职工现场疏通排水渠道的场景,有采取临时防汛措施的图片……

据相关负责人介绍,开展“随手拍”防汛查隐患活动收效良好。一是可以使防汛防汛信息更加畅通、快捷反馈到厂主管部门。二是鉴于现场拍摄,图片较文字表述直观,易于使观看人准确把握信息,采取必要的整改措施。三是促进了值班人员雨前、雨中、雨后正确履责,避免一些检查者图省事走过场应付的现象发生。

尖矿选矿部强化夏季消防安全管理

■通讯员 冯慧峰 报道

本报讯 近日,尖山铁矿选矿部针对持续的高温天气,积极吸取各地火灾教训,制定夏季消防安全检查行动方案,落实各级人员消防安全责任,强化夏季消防安全管理自检自查,确保厂区消防安全。

通过作业区周三安全日活动,开展各类火灾事故的学习和讨论,对职工进行防火、灭火、逃生自救等消防安全知识普及宣传,强化职工防火安全意识,提高防火技能;通过开展电缆火灾事故现场处置方案、以往火灾险肇事件回顾、违章模拟分析与考核等多形式教育培训方式,增强全员消防安全意识和事故应对能力,提升生产区域消防工作效率。加强生产现场防火巡查,调

集作业区检修、操作等班组工作力量,对生产区域消防设施和消防器材,油脂库、油区等重点防火部位,变配电室、电缆夹层及桥架等特殊防范区域进行专项检查,查找存在问题与不足,督促相关单位落实整改,做到及时发现并快速消除重大安全隐患,并按照“谁主管、谁负责”的原则,对工作不力、整改不到位的单位及个人进行责任追究和经济考核;认真执行检修动火工作票相关规定,严格落实动火作业的安全措施,对检修期间各动火现场进行专项监督,确保夏季消防安全管理可控在控。

开展重点区域设施火灾应急预案演练,促进演练人员形成快速有效的应急处理机制,助推消防安全管理工作,确保现场消防工作处于最佳状态。



今日图闻

宏业公司为职工发放了风油精、胖大海、金菊花、藿香正气液等防暑降温用品,为一线职工在炎炎夏日中带去丝丝清凉。图为保洁队员正在领取防暑降温用品。 杨金喜 摄

复合材料厂「随手拍」查防汛隐患